


Rus

## Очистители высокого давления



K 115  
K 125  
K 135  
K 155



DIN EN  
ISO 9001



made  
in  
Germany

### Руководство по эксплуатации

Перед пуском в эксплуатацию внимательно  
ознакомьтесь с мерами безопасности и  
соблюдайте их в процессе  
эксплуатации.



# Описание

## Уважаемый Заказчик!

Сердечно поздравляем Вас с приобретением нового очистителя высокого давления со встроенным шасси и благодарим за покупку!

Чтобы облегчить пользование аппаратом, разрешите на следующих страницах разъяснить Вам его работу.


Очиститель поможет Вам в проведении всех Ваших работ по чистке

- фасадов,
- транспортных средств любых типов,
- плит тротуаров,
- животноводческих помещений,
- террас,
- машин и т.д.
- емкостей,
- каналов,

Технические данные	Kräntle 115	Kräntle 125	Kräntle 135	Kräntle 155
Рабочее давление, бесступ. регулир.	10 - 115 бар	10 - 125 бар	10 - 135 бар	10 - 155 бар
Допуст. избыточное давление	130 бар	140 бар	150 бар	170 бар
* Подача воды	при 1400 U/min 10,3 л/мин.	при 1400 U/min 10,5 л/мин.	при 1400 U/min 11,0 л/мин.	при 1400 U/min 12,0 л/мин.
Под. горячей воды до	макс. 60 °C	макс. 60 °C	макс. 60 °C	макс. 60 °C
Высота всасывания	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Шланг высок. давл.	10 м	10 м	10 м	10 м
Общая потреб. электр. мощность	230 В ; 50 Гц ; 11 А	230 В ; 50 Гц ; 12,5 А	230 В ; 50 Гц ; 14 А	230 В ; 50 Гц ; 6,7 А
Общая потреб. мощность: подвод отвод	P1: 2,6 кВт P2: 1,9 кВт	P1: 2,9 кВт P2: 2,2 кВт	P1: 3,3 кВт P2: 2,4 кВт	P1: 4,1 кВт P2: 3,1 кВт
Масса	32 кг	32 кг	32 кг	32 кг
Разм. с установ. ручкой для перемещения, в мм	350 x 330 x 900			
Уровень шума по DIN 45 635	84 дБ	84 дБ	84 дБ	88 дБ
с грязекиллером	86 дБ	87 дБ	89 дБ	90 дБ
рованный уровень шума L <sub>WA</sub>	89 дБ	89 дБ	89 дБ	89 дБ
Вибрации в колье	2,0 м/с <sup>2</sup>	2,0 м/с <sup>2</sup>	2,0 м/с <sup>2</sup>	2,1 м/с <sup>2</sup>
Отдача на насадке	са. 20 Н	са. 22 Н	са. 25 Н	са. 27 Н
<b>№ для заказа</b>	<b>41.204</b>	<b>41.200</b>	<b>41.201</b>	<b>41.202</b>
<b>с грязекиллером</b>	<b>41.204 1</b>	<b>41.200 1</b>	<b>41.201 1</b>	<b>41.202 1</b>

Допустимое отклонение числовых параметров +/- 5% согласно нормам Объединения немецких производителей машин и аппаратов „VDMA“, отдельный лист 24411.

# Описание



## Конструкция

Очистители высокого давления KRANZLE, типы 115 + 125 + 135 + 155 - являются переносными аппаратами. Конструкция оказана на схеме.

## Функция

- 1 Патрубок подключения водяного шланга с фильтром
- 2 Заборный шланг с фильтровальной корзиной (специальная принадлежность), № для заказа: 15.038 3
- 3 Насос высокого давления
- 4 Манометр с глицериновым наполнением
- 5 Клапан регулирования давления - предохранительный клапан
- 6 Инжектор высокого давления для моющего средства
- 7 Шланг высокого давления
- 8 Распылительный пистолет
- 9 Сменная распылительная трубка с регулирующим соплом

# Описание

## Водопроводная и очистная система

Воду можно подавать под давлением насоса высокого давления или прямо засасывать из безнапорной емкости. Затем вода насосом высокого давления под давлением вводится в предохранительную распылительную трубку. Струя под высоким давлением образуется благодаря соплу, расположенному на предохранительной распылительной трубке.



Через инжектор высокого давления можно подмешивать моющие или очищающие средства.

**Соблюдать инструкции по защите окружающей среды, утилизации и защите водоемов!**

## Распылительная трубка с распылительным пистолетом

Распылительный пистолет делает возможной эксплуатацию аппарата только при включенном предохранительном рычаге переключения.

При нажатии на рычаг распылительный пистолет раскрывается. Жидкость теперь подается к соплу. Создается давление распыления, быстро достигающее избранное рабочее давление.

Отпустив рычаг переключения, пистолет перекрывают, жидкость из распылительной трубы выступать не может, а манометр должен показывать 0 бар. Толчок давления при закрывании пистолета открывает перепускной клапан, предохраняющий от повышения давления сверх допустимого. Насос остается включенным, перекачивая с пониженным избыточным давлением жидкость в контуре. При раскрытии пистолета клапан регулирования давления перекрывается, а насос дальше перекачивает жидкость с избранным рабочим давлением в распылительную трубку.



Распылительный пистолет является предохранительным устройством. Ремонт разрешается выполнять только компетентным лицам. При замене деталей разрешается использовать только конструкционные детали, допущенные изготовителем.

## Клапан регулирования давления - предохранительный клапан

Клапан регулирования давления - предохранительный клапан защищает аппарат от слишком высокого избыточного давления и сконструирован таким образом, чтобы его невозможно было установить на давление, превышающее допускаемое рабочее давление. Ограничительная гайка поворотной ручки запломбирована лаком.

Вращением поворотной ручки можно бесступенчато настраивать рабочее давление и распыляемое количество.



Замену, ремонт, новую настройку и пломбирование разрешается выполнять только компетентным лицам.

# Описание



## Защитный автомат электродвигателя

Двигатель защищен от перегрузки благодаря защитному автомату. При перегрузке защитный автомат отключает двигатель. При повторяющемся отключении двигателя защитным автоматом устранить причину неисправности (см. стр. 6).



Замену и контроль разрешается выполнять только компетентным лицам, при **отключенном от электросети агрегате**, т.е. при **отсоединенном сетевом штекере**.

## Установка

### Месторасположение



Аппарат не разрешается устанавливать и эксплуатировать ни в пожароопасных или взрывоопасных помещениях, ни в лужах. Аппарат не разрешается эксплуатировать под водой.

## ВНИМАНИЕ!




Никогда не засасывайте жидкости, содержащие растворители, как растворители лаков, бензин, масло или подобные жидкости. **Соблюдать указания изготовителей добавочных средств!** Уплотнения в агрегате не являются устойчивыми относительно растворителей. Туман, распространяемый растворителями, быстро воспламеняется, взрывоопасен и ядовит.

## ВНИМАНИЕ!



При эксплуатации с горячей водой, имеющей температуру 60°, возникает повышенная температура. **Не прикасаться к агрегату без защитных рукавиц!**

# Описание



## Подключение к электросети

Аппарат поставляется с соединительным кабелем и сетевым штекером.

Штекер необходимо вставлять в установленную по инструкции розетку с защитным проводом и автоматом токовой защиты **30 мА**. Розетку необходимо со стороны сети защитить **инерционно на 16 А**.



KRÄNZLE 115, 125, и 135 - 230 Вольт 50 Гц  
KRÄNZLE 155 - 400 Вольт 50 Гц (направление вращения безразлично).

При использовании удлинительного кабеля он должен иметь защитный провод, подключенный в соответствии с инструкциями к штекерным соединениям. Провода удлинительного кабеля должны иметь наименьшее поперечное сечение в 1,5 мм<sup>2</sup>. Штекерные соединения должны иметь исполнение с защитой от водяных брызг, и не должны лежать на сыром полу.

(при удлинитльном кабеле выше 10 м - 2,5 мм<sup>2</sup>).

## ВНИМАНИЕ!

Слишком длинные удлинительные кабели вызывают падение напряжения, а в результате этого - нарушение в эксплуатации и трудности при пуске.



При использовании кабельного барабана кабель должен быть всегда полностью размотан.

# Описание



## Подключение воды:

Проверьте, пожалуйста, имеется ли в распоряжении очистителя высокого давления объем воды (литров в минуту), указанный на странице 2 (технические данные).



## Проверка:

Сливать воду из шланга в ведро в течение одной минуты.

Объем воды должен быть не меньше указанного на странице 2 !!!



**Недостаток воды ведет к повышенному износу уплотнений (без гарантии)**

# Описание

Краткое руководство по эксплуатации:

прикреплена на аппарате. Пункт 1-6

**Аппарат эксплуатировать только в горизонтальном положении!**



1. Прикрутить шланг высокого давления к распылительному пистолету и аппарату.
2. Подсоединить водопровод на стороне всасывания.
3. Удалить из аппарата воздух (многократно открывать и перекрывать распылительный пистолет).
4. Подсоединить электрознергию (У аппарата KRÄNZLE 115, 125 и 135 195 TS T 230 Вольт переменного тока, У аппарата KRÄNZLE 155 400 Вольт трехфазного тока).
5. Включить аппарат и начать процесс мойки.
6. Завершив процесс мойки, полностью опустошить насос (без всасывающего и напорного шланга примерно на 20 сек. включить двигатель). Теперь переключатель необходимо установить в положение "Выкл." (красная лампочка в переключателе должна погаснуть). Затем задействовать рычаг пистолета, чтобы снять давление. Затем разрешается отсоединить шланг высокого давления - Использовать только чистую воду ! - Обеспечить защиту от мороза !

## **ВНИМАНИЕ !**

Соблюдайте инструкции предприятия, снабжающего Вас водой.

Согласно EN 61 770 аппарат не разрешается прямо подключать к общей сети снабжения питьевой водой.

Однако кратковременное подключение разрешено согласно DVGW (Германский Союз газового и водного хозяйства), если в подводящий водопровод встроен аэратор (№ для заказа фирмы KRÄNZLE: 41.016 4). Разрешается также косвенное подключение к общей сети снабжения питьевой водой с помощью свободного выхода согласно EN 61 770; например, путем использования емкости с поплавковым клапаном. Прямое подключение разрешено к сети, не предназначенней для снабжения питьевой водой.

## **Шланг высокого давления и распылительное устройство**

Шланг высокого давления, принадлежащий к оборудованию аппарата, и распылительное устройство - из высококачественного материала. Они рассчитаны на эксплуатационные условия аппарата и маркованы в соответствии с инструкцией.



При замене использовать только допущенные изготовителем и в соответствии с инструкцией маркованные конструкционные детали. Шланги высокого давления и распылительные устройства подсоединять герметично. Через шланг высокого давления не разрешается переезжать, не разрешается его чрезмерно растягивать или перекручивать. Шланг высокого давления не разрешается тянуть по острым кромкам. В противном случае гарантия теряется.



# Указания по технике безопасности

По отдаче

- см. указание на стр. 2 !



Предохранительный затвор на пистолете перекидывать после каждого пользования, чтобы предотвратить непроизвольное распыление!



Насадку для чистки днища обязательно опереть! Используя насадку для чистки днища, необходимо обращать внимание на то, что при изогнутых исполнениях, например, при U-образной № насадке 41.075, при отдаче образуется крутящий момент!

(Указание на стр.2)

# Всё это Вы купили:




1. Распылительная насадка с регулирующим соплом и сопло высокого давления Плоская струя 25045



2. Распылительный пистолет с изолированной ручкой, резьбовым соединением

3. Аппарат KRDNZLE для чистки под высоким давлением 115, 125, 135, 155




4. Отвертка для крестовых шлицев




Крепежный винт для рукоятки



6. 10-метровым шлангом высокого давления со стальной прослойкой и условным проходом NW 6



5. Руководство по эксплуатации




7. Точка подвода воды



# Монтаж и оснащение аппарата

Установить аппарат для чистки под высоким давлением, а затем сверху вставить в него ручку и закрепить ее с нижней стороны 2 винтами.





Подвеска для грязекиллера (специальная принадлежность)

Кабель

Шлангом высокого давления

Футляр для Пистолет


Футляр для насадки



# Пуск в эксплуатацию

1. Установить аппарат горизонтально.

Пробку не заменять!




АГРЕГАТ РАЗРЕШАЕТСЯ  
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ  
ТОЛЬКО В  
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ!


2. Соединить насадку давления с ручным пистолетом.



3. Размотать шланг высокого давления без образования петель и соединить с ручным пистолетом и насосом. При удлинении использовать шланг высокого давления на макс. 20 м или 2 по 10 м с шланговыми соединениями.



Соединение между  
шлангом высокого  
давления и насадкой



# Пуск в эксплуатацию



**4. Аппарат можно выборочно подключать к напорному водопроводу с холодной или горячей водой с температурой до 60°C (см. стр. 2).**

При внешней подаче воды следить за тем, чтобы вода была чистой.


Поперечное сечение шланга должно быть не менее 1/2".  
= 12,7 мм (свободный проход). Сито №1 должно быть всегда чистым.

Перед каждым пуском в эксплуатацию проверять сито на предмет чистоты!

## **ВНИМАНИЕ!**



При эксплуатации с горячей водой, имеющей температуру 60°, образуется повышенная температура.  
Не братьсяся за головку насоса без защитных рукавиц!



**5. Максимальная высота засасывания 2,5 м, см. технические данные на стр. 2.**

# Пуск в эксплуатацию


**Регулирование давления:**  
вращением маховичка. Максимальное  
давление настроено константно.



## Засасывание моющего средства:

Химическое сите №5 установить в  
емкость с моющим веществом.


Регулирующее сопло №4 раскрыть, тогда  
инжектор сможет засасывать моющее  
средство. При закрытии регулирующего  
сопла путем вращения автоматически перекрывается подача  
химического средства. Подождать некоторое время, чтобы моющее  
средство смогло воздействовать на поверхность, затем смыть его под  
высоким давлением.



При полностью раскрытом  
регулирующем сопле возможна  
добавка в размере 3-5%. Параметр  
рН - нейтральный: 7-9.




Соблюдать инструкции  
производителя моющего  
средства (например, по  
защитному оснащению) и  
инструкции по сточным водам.



## Снятие с эксплуатации:

1. Отключить аппарат.
2. Перекрыть подвод воды.
3. Кратковременно раскрыть пистолет, пока не создастся давление.
4. Заблокировать пистолет.
5. Открутить водяной шланг и пистолет.
6. Опорожнить пистолет: двигатель включить примерно на 20 секунд.
7. Отсоединить сетевой штекер.
8. Зимой: насос хранить в защищенном от мороза помещении.
9. Прочистить водяной фильтр.


# Это запрещено !



**Дети не должны работать с аппаратом чистки под высоким давлением!**



**Аппарат не мыть ни струей высокого давления, ни водяной струей!**



**Водяную струю не направлять на розетки!**


# Это запрещено !



**Водяную струю  
никогда не направлять  
на людей или  
животных!**



**Не повреждать кабель!  
Запрещается его  
неквалифицированное  
исправление!**



**Шланг высокого  
давления не тянуть за  
собой петлями или  
перегибами!**


**Не тянуть шланг через  
острые кромки!**

# Дальнейшие варианты комбинаций...



**Ротационная моечная щетка**


№ для заказа: 41.050 1



**Шланг для чистки каналов**


10 м - № для заказа: 41.058 1

15 м - № для заказа: 41.058




**Насадка для чистки днища- новинка**

№ для заказа: 41.075 1




**Пескоструйное устройство**

№ для заказа: 41.068 1



**Плоская щетка**

№ для заказа: 41.073




**Грязекиллер**

№ для заказа: 41.072 5




**Используя принадлежности, соблюдать инструкции по защите окружающей среды, утилизации и защите водоемов!**

# ... с дополнительными принадлежностями KRÄNZLE




Мойка автомашин, стекол, жилых автоприцепов, катеров и т.д.

Ротационная моечная щетка с удлинителем 40 см и ниппелем ST 30 M 22 x 1,5.




Мойка днищ автомашин, автопоездов и оборудования. Насадка 90 см с соплом высокого давления и ниппелем ST 30 M 22 x 1,5.

Насадка при распылении должна опираться.




Мойка автомашин и всех гладких поверхностей. Щетка с ниппелем ST 30.



Чистка труб, каналов, стоков.

Шланг для чистки труб с соплом KN и ниппелем ST 30 M 22 x 1,5.




Очищение пескоструйным соплом остатков краски, ржавчины и фасадов. Пескоструйный инжектор со всасывающей насадкой и 3-метровым шлангом из ПВХ и ниппелем ST30.

При работе с пескоструйным инжектором одевать защитную одежду.



Используя пескоструйный материал, соблюдать указания производителя!



Ротирующая точечная струя для мойки очень загрязненных мест. Турбокиллер с удлинителем 40 см и ниппелем ST 30.

# Небольшой ремонт -

## Из сопла выступает мало воды или вода вообще не выступает!


- Манометр показывает давление на 10% больше, чем рабочее давление!



- сделай сам !

# Засорилось сопло !

● Воды нет, но манометр показывает полное давление!



# Небольшой ремонт - сделай сам !

## Клапаны загрязнены или залипли!

- Манометр не показывает полное давление
- Вода выходит толчками
- Клапаны могут залипнуть, если аппаратом долго не пользовались.




# Небольшой ремонт - сделай сам !

## Устранение утечки шланга или пистолета

- После закрытия пистолета манометр показывает полное давление!
- Регулятор давления постоянно включается и выключается!



# Пистолет-распылитель с насадкой




## Спецификация запасных частей аппарат Пистолет-распылитель с насадкой

Поз.	Обозначение	Шт.	№ для зак.
5	Rohranschlusssteil R1/4" incl. Pos. 3, 4, 21	1	12.125
6	Scheibe 5,3 DIN9021	1	50.152
7	Abzug-Hebel kpl.	1	12.144 1
15	Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG	1	15.004 2
16	Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG	1	13.276 1
17	Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG	1	13.277 1
18	O-Ring 9,3 x 2,4	1	13.273
28	Aluminium Dichtring	6	13.275
30	ST 30-Nippel M 22 x 1,5 AG / M 12 x 1	1	13.363
31	Rohr 400 lang, bds. M12 x 1	1	41.527
32	Kunststoff-Hülse	1	13.202
33	Regeldüse ohne Hülse	1	43.439
34	Sprengring	1	43.441
35	O-Ring 6,0 x 3,0	1	14.121
36	HD-Düse MX20042	1	MX20042
36.1	HD-Düse M20030	1	M20030
37	Düsenhalter	1	26.004
38	Aluminiumdichtring	1	13.275 1
A	Rep.-Kit Pos: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16; 21		12.158
B	Griff komplett		12.164

Пистолет „Midi“, компл. с удлинителем **12.160**

Насадка, комплектно с регулирующим  
соплом и соплом высокого давления 25045 **43.440**

# Комплектный аппарат




# KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155

## Спецификация запасных частей аппарата KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155 Комплектный аппарат

Поз.	Обозначение	Шт. № для зак.	Поз.	Обозначение	Шт. № для зак.
1	Motor WECHSELSTROM für K 115	1	43.448	22	Kunststoffschraube 4,0 x 16
1	Motor WECHSELSTROM für K 125	1	43.400	23	Kunststoffschraube 5,0 x 30
1	Motor WECHSELSTROM für K 135	1	43.302	24	Gummidämpfer
1	Motor DREHSTROM für K 155	1	43.327	25	Kunststoffschraube 4,0 x 60
	Motoren jeweils komplett mit Olgehäuse und Lüfterrad ohne Schalter			26	Schraube M 6 x 12
2	Gehäusehälfte rechts	1	43.402	27	Knickschutztülle
3	Halterung Kondensator	1	43.403	28	Kabel mit Stecker (Wechselstrom) für Kränzle 115 / 125 / 135
4	Gehäusehälfte links K 115	1	43.404 1		Kabel mit Stecker (Drehstrom) für Kränzle 155 / 185
4.1	Gehäusehälfte links K 125	1	43.404 2		Kunststoffschraube 6,0 x 30
4.2	Gehäusehälfte links K 135	1	43.404 3		Starlock-Kappe Durchmesser 12
4.3	Gehäusehälfte links K 155	1	43.404 4		Schraube M 5 x 10
5	Gummidämpfer	2	43.405	31	Kunststoffschraube
6	Unterschale 1	1	43.406	32	Schaumstoffrohr für Kondensator
7	Unterschale 2	1	43.407	33	Kunststoffschraube 5,0 x 14
8	Handgriff Schale 1	1	43.408	34	Haltebügel
9	Handgriff Schale 2	1	43.409	35	Bodenblech mit Motorachse
10	Schlauchhalter R (rechts)	1	43.410	36	Kunstoffscheibe 12,5 mm
11	Schlauchhalter L (links)	1	43.411	37	Kunststoffschraube 3,5 x 8
12	Rad	2	43.412	38	Kabelklemme
13	Radkappe	2	43.413	39	Kunststoffschraube 5,0 x 80
14	Midi-Pistole mit Verlängerung	1	12.160	40	Kunststoffschraube 5,0 x 120
15	Schmutzkiller 045 mit Lanze	1	41.072 5		Schalterblende
16	Regeldüse mit HD-Düse 25045 und Lanze	1	43.440	42	Kabelführung
17	Rohr für Handgriff	1	43.414	43	Kabelauflage
18	Kunststoffschraube 3,5 x 20	5	43.415	44	
19	O-Ring 9,3 x 2,4			13.273	
20	HD-Schlauch NW 6 10 m 210 bar	2	43.416		
21	Chemikaliensaugschlauch mit Filter	1	15.038		

# Корпус клапана 18 мм




# KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155

## Спецификация запасных частей аппаратов фирмы KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155 Корпус клапана APG для диаметра плюнжера 18 мм

Поз.	Обозначение	Шт. № для зак.	Поз.	Обозначение	Шт. № для зак.
1	Ventilgehäuse	1	43.435	32	Zwischenring 18 mm
2	Ventilstopfen	6	41.714	33	O-Ring 15 x 1,5
3	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043	34	O-Ring 6 x 3
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	6	41.715 1	35	Rückschlagkörper
5	O-Ring 16 x 2	8	13.150	36	Rückschlagfeder
6	O-Ring 15 x 2	6	41.716	37	O-Ring 18 x 2
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	1	42.103	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1,5
8	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256	39	Saugzapfen Schlauchanschluß
9	Edelstahlsitz	1	14.118	40	Edelstahlkugel 5,5 mm
10	Sicherungsring	1	13.147	41	Edelstahlfeder
11	Edelstahlkugel 8,5 mm	1	13.148	42	Kupferring
12	Verschlußschraube	1	14.119	43	Innensechskantschraube M 8 x 30
13	Edelstahlfeder	1	14.113	44	Innensechskantschraube M 8 x 55
14	Steuerkolben	1	14.134	46	Sauganschluß
15	Parbaks 16 mm	1	13.159	47	Wasserfilter
16	Parbaks 8 mm	1	14.123	48	Gummi Dichtring
17	Spannstift	1	14.148	49	Steckkupplung
18	Kolbenführung spezial	1	42.105	50	O-Ring
19	Mutter M 8 x 1	2	14.144	51	Aluminium-Dichtring
20	Ventilfeder schwarz	1	14.125		
21	Federdruckscheibe	1	14.126		
22	Nadellager	1	14.146		
23	Handrad	1	14.147		
25	Elastic-Stop-Mutter	1	14.152		
26	Manometer 0-250 bar	1	15.039		
27	Druckring	3	41.018		
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013		
28.1	Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013 1		
29	Backring 18 x 26	6	41.014		
30	O-Ring 28,3 x 1,78	3	40.026		
31	Leckagering 18 mm	3	41.066		
					41.748 1
					состоящий каждый из:
					6 шт. поз. 4; 6 шт. поз. 5; 6 шт. поз. 6
					Ремонтный комплект манжет, 18 mm 41.049 2
					состоящий каждый из: 3 шт. поз. 27; 3 шт. поз. 28;
					3 шт. поз. 28.1; 6 шт. поз. 29; 6 шт. поз. 30
					Корпус клапана,
					комплектный, со встроенным УЛН и реле давления
					Управляющий поршень,
					комплектный, с маховичком

# Привод 18 мм




# KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155

**Спецификация запасных частей аппаратов фирмы KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155**  
**Часть редуктора для плунжера диаметром 18 мм**

Поз.	Обозначение	Шт.	№ для зак.
1	Gehäuseplatte für 18 mm Plunger	1	41.020 2
2	Oldichtung 18 x 28 x 7	3	41.031
3	O-Ring Viton 88 x 2	1	41.021 1
4	Plungerfeder	3	41.033
5	Federdruckscheibe 18 mm	3	41.034
6	Plunger 18 mm	3	41.032 1
7	Sprengring 18 mm	3	41.035
8	Taumelscheibe 11,0° bei Kränzle 115 Wechselstrom	1	41.028-11,0
	Taumelscheibe 11,5°	1	41.028-11,5
	bei Kränzle 125 Wechselstrom	1	
8	Taumelscheibe 12,0° bei Kränzle 135 Wechselstrom	1	41.028-12,0
	Taumelscheibe 13,0° bei Kränzle 155 Drehstrom	1	41.028-13,0
	bitte Taumelwinkel jeweils mit angeben		
10	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	1	43.486
12	Innensechskantschraube M 8 x 30	4	41.036 1
13	Olschaugglas	1	42.018 1
14	O-Ring 14 x 2	3	43.445
15	Oleinfüll-Stutzen	1	43.438
16	Ol-Verschlußschraube Messing	1	43.437 1

# Двигателя переменного




# KRÄNZLE 115, 125, 135

**Спецификация запасных частей двигателя переменного тока  
для аппарата 115, 125, 135 фирмы KRÄNZLE**

Поз.	Обозначение	Шт.	№ для зак.
1	Olgehäuse für AP	1	43.314
2	Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom für Kränzle 115 / 125	1	43.400 9
2	Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom für Kränzle 135	1	43.315
3	Rotor mit Motorwelle Wechselstrom für Kränzle 115 / 125 / 135	1	43.316
4	Paßfeder 6 x 6 x 20	1	41.483 1
5	Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z	1	43.317
6	Motor-Lager A-Seite Schaltlager 7304 BEP	1	41.027
7	Toleranzhülse	1	43.330 1
8	Oldichtung 25 x 35 x 7	1	41.024
9	Lüfterrad BG 90	1	43.319
10	Lüfterhaube BG 90	1	43.320
11	Flachdichtung	1	43.030
12	Lüsterklemme 2-polig	1	43.031
13	Schaltergehäuse BG 90	1	43.321
14	Schalter mit 13,5 A Überstromauslöser	1	41.110 2
15	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	1	41.110 5
16	Kabelverschraubung PG 11	1	41.419
17	Kabelverschraubung PG 9 (3-teilig)	1	43.034
18	Kondensator 70 µF	1	43.322
19	Kabel mit Stecker	1	41.092
20	Blechschorabe 3,5 x 9,5	2	41.088
21	Blechschorabe 2,9 x 16	1	43.036
22	Schraube M 4 x 12	4	41.489
23	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037
24	Erdungsschraube kmpf.	1	43.038
25	Schraube M 4 x 12	2	41.489
26	Schelle für Lüfterrad mit Schrauben	1	43.454


## **Двигателя трехфазного**



**Спецификация запасных частей двигателя трехфазного тока  
для аппарата 155 фирмы KRÄNZLE**

Поз.	Обозначение	Шт.	№ для зак.
1	Olgehäuse für AP	1	43.314
2	Motorgehäuse mit Stator Drehstrom für Kränzle 155	1	43.324
3	Rotor mit Motorwelle für Kränzle 155	1	43.325
4	Palßfeder 6 x 6 x 20	1	41.483 1
5	Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z	1	43.317
6	Motor-Lager A-Seite Schüttlager 7304 BEP	1	41.027
7	Toleranzhülse	1	43.330 1
8	Oldichtung 25 x 35 x 7	1	41.024
9	Lüfterrad BG 90	1	43.319
10	Flachdichtung	1	43.320
11	Schaltergehäuse BG 90 Drehstrom	1	43.030
13	Schalter (Amazonas) 8 A für K 155	1	43.452
14	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	1	43.450
15	Kabelverschraubung PG 13,5	1	43.453
17	Kabel mit Stecker Drehstrom	1	40.539
19	Blechschaube 3,5 x 9,5	2	41.088
20	Schraube M 4 x 12	4	41.489
22	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037
23	Erdungsschraube kmpl.	1	43.038
24	Schraube M 4 x 12	2	41.489
25	Shelle für Lüfterrad mit Schrauben	1	43.454

# Грязекиллер



**Спецификация запасных частей аппаратов  
фирмы KRÄNZLE 115, 125, 135 155  
грязекиллера с насадкой (специальная принадлежность)**


Поз.	Обозначение	Шт. № для зак.
1	Sprühkörper	1 41.520
2	O-Ring 6,88 x 1,68	1 41.521
3	Düsensitz	1 41.522
4	Düse 045	1 41.523
5	Stabilisator	1 41.524
6	O-Ring	1 40.016 1
7	Sprühstopfen	1 41.526
8	Rohr 400 mm 2x M 12 x 1	1 41.527
9	ST 30-Nippel M 22 x 1,5 / M 12 x 1 ISK 1	1 13.363

**Ремонтный комплект грязекиллера 045 41.097**  
состоящий из: 1x 2; 3; 4; 5


грязекиллера 045 с насадкой

41.072 5

# Электросхема



**KRÄNZLE 115, 125, 135 230 Вольт / 50 Гц**



**KRÄNZLE 155 400 Вольт / 50 Гц**

# Общие инструкции

## Испытания

Аппараты при необходимости, однако не реже, чем каждые 12 месяцев, должны подвергаться испытаниям компетентным лицом на предмет обеспечения безопасной эксплуатации, в соответствии с "Инструкциями для работы с аппаратами, распыляющими жидкости". Результаты испытаний необходимо записать. Достаточно простой записи без формулара.

## Предупреждение несчастных случаев

Аппарат устроен таким образом, что при профессиональном использовании несчастные случаи исключены. Персонал, обслуживающий аппарат, необходимо проинструктировать по мерам безопасности для предотвращения ожогов от горячих частей аппарата или поражения струей высокого давления. Необходимо соблюдать "Инструкции для работы с аппаратами, распыляющими жидкости" (как на стр. 14 и 15).

**Перед каждым пуском в эксплуатацию проверять уровень масла маслозимерительным стержнем. (Соблюдать горизонтальное положение!).**

## Замена масла:

В течение всего срока службы аппарата масло менять не требуется. Однако для обеспечения долговременного срока службы аппарата масло рекомендуется менять после продолжительной эксплуатации. Если потребуется заменить масло, необходимо открыть смотровой глазок над емкостью, а аппарат положить на сторону. Масло слить в емкость, а затем утилизировать в соответствии с инструкцией.

Новое масло: 0,3 л - моторное масло W 15/40

## Гарантия

Гарантия действительна исключительно при дефектах материала или изготовления, износ не попадает под гарантию.

Машину следует эксплуатировать в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации является частью гарантийных предписаний.

Для аппаратов, продаваемых частным потребителям, срок гарантии равен 24 месяцам, при покупке для использования на производстве срок гарантии равен 12 месяцам.

В случае, требующего предоставления гарантии, Вам со своим аппаратом чистки под давлением вместе с принадлежности следует обратиться к своему Продавцу или в ближайший авторизованный пункт сервисной службы, Вы его можете также найти в интернете под адресом [www.kraenle.com](http://www.kraenle.com).

При произведении изменений на защитных устройствах, а также при превышении пределов температуры и скорости вращения любая гарантия погасает - как и при превышении напряжения, при недостатке и загрязнении воды. Манометры, сопла, клапаны, уплотнительные манжеты, шланг высокого давления и разбрызгивающее устройство являются изнашивающимися деталями и не подпадают под гарантию.



I. Kränzle GmbH  
Elpke 97 . 33605 Bielefeld



## ВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим мы заявляем,  
что конструкция аппаратов

тех. документация прилагается:

соответствует следующим  
специальным положениям

уровень звуковой  
мощности

замеренный:

гарантированный:

Применение нашли  
гармонизированные стандарты,  
в частности:

**Kräntzle 115 - 155**

**Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle  
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen**

директива для машин 89/392/EWG  
директива по низкому напряжению 73/23/EWG  
директива по электромагнитной  
совместимости 89/336/EWG  
директива об уровне шума 2000/14/EG,  
статья 13 „Высоконапорные  
водоструйные аппараты“,  
приложение 3, часть В, раздел 27

**K115-125: 87 dB (A); K135-155: 89 dB (A)**

**K115-125: 89 dB (A); K135-155: 91 dB (A)**

**EN 60 335-2-79:2004  
EN 55 014-1 / A2:2002  
EN 61 000-3-2 / A14:2000  
EN 61 000-3-3 / A1:2001**

Bielefeld, den 08.09.05

Droitsch  
(директор)

## **Для заметок**

## **Для заметок**

Перепечатывание только с разрешения фирмы **Kräutle**

Состояние на 08. 09. 2005